

**Prace remontowe zabytków na terenie gminy Stawiski – II etap. Remont elewacji budynku Kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Porytem.**

---

## **Charakterystyka obiektu**

### **Charakterystyka obiektu budowlanego**

Obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany z cegły i kamienia polnego, na fundamentach z kamienia polnego.

Więźba dachowa dwuspadowa o ustroju wieszarowym z jednym wieszakiem. Kryta blachą stalową powlekaną na rąbek stojący.

Ściany zewnętrzne murowane z cegły i kamienia polnego, w 2/3 tynkowane (fasada, prezbiterium, cz. elewacji bocznych).

Otwory drzwiowe i okienne wraz ze sklepieniami obmurowane cegłą ceramiczną na zaprawie wapienno-piaskowej.

Fragmenty ścian nieotynkowanych z widocznymi większymi elementami z kamienia bitego, pomiędzy którymi powciskane w zaprawie wapienno-piaskowej mniejsze kamienie z okruchów ciemnych kamieni (bazalt). Miejscami kamienie przytwierdzone do ściany na zaprawie cementowej (do skucia).

Strop płaski na belkach drewnianych, tynkowany. Więźba drewniana krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachą powlekaną na rąbek stojący.

Budowla wzniesiona na planie prostokąta jednonawowa, z prezbiterium wydzielonym prostą ścianą. Po bokach prezbiterium zakrystia na planach kwadratów. Obok kruchty schody na chór.

Fasada z klasycystycznym frontonem w części środkowej złożonym z czterech pilastrów dźwigających belkowanie, wyżej trójkątny szczyt w profilowanym obramieniu. Fasada ujęta w narożach boniowaniem. Ze zdjęć archiwalnych wynika ze boniowanie przechodziło na długości kilku metrów na boczne elewacje - obecnie ich brak. Na osi fasady szerokie, prostokątne wejście zwieńczone pulpitowym zadaszeniem - niezgodnym z historycznym wyglądem elewacji. Drzwi w głównym wejściu drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe. Nad drzwiami półkolisty świetlik kruchty w profilowanym obramieniu.

W polach fasady pomiędzy pilastrami i boniowaniem wnęki konchowe. Cała fasada zwieńczona schodkowym szczytem.

Elewacja boczna z rzędem półkoliście zamkniętych okien oraz prostokątnymi wejściami do kruchty i zakrystii. Ściany boczne zwieńczona profilowanym i mocno uwydatnionym gzymsem, częściowo zakrytym przez wysunięty okap. Ściana tylna (elewacja wschodnia) dwuosiowa, z nisko umieszczonymi dwoma półkołem zamkniętymi oknami ujętymi w szerokie ryzality, wyżej gzyms i trójkątny szczyt z półkolistym oknem na osi.

W latach pięćdziesiątych wymieniono konstrukcję dachu nad kościołem oraz pokrycie z dachówki ceramicznej na blachę ocynkowaną. W okresie późniejszym wielokrotnie odnawiano wnętrze kościoła, min. na początku lat 50-tych boazeria ścienna, która obecnie została zdjęta.

W roku 2001 wymieniono podłogi i schody prowadzące na chór.

W roku 2013 wykonano izolację pionową ścian fundamentowych oraz odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wód opadowych od budynku do dołu chłonnego na terenie działki. Opaska wokół budynku została wykonana jako chłonna, z odpowiednio ułożonych warstw gruboziarnistego żwiru.

W czasie kolejnego remontu zostały wymienione stolarka okienna na stalową, szkloną pojedynczymi szybami.

W roku 2015 został wykonany remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych. Przy okazji tego remontu została wybudowana sygnaturka na dachu nad prezbiterium i wysunięte okapy dachu. Wraz z tymi robotami wykonano instalację odgromową na dachu budynku.

### **CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU**

- a. Kubatura 2278,00 m<sup>3</sup>
  - b. Powierzchnia zabudowy istniejącej 271,00 m<sup>2</sup>
  - c. Powierzchnia netto /w tym użytkowa/ 229,12 m<sup>2</sup>
  - Pow. parteru 200,75 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia chóru 28,37 m<sup>2</sup>
  - d. Wymiary budynku
    - wysokość elewacji - 5,70 m
    - wysokość budynku - 11,12 m
    - długość x szerokość - 22,56 m x 11,79 m
  - e. Liczba kondygnacji I
-